

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Judul Pekerjaan : Survey Kondisi Jembatan III & IV

Uraian Pekerjaan :

Pekerjaan survei kondisi jembatan III & IV ini adalah tersusunnya data teknis mengenai kondisi jembatan sesuai dengan metode INVI-J (Inspeksi Visual Jembatan) sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan Jembatan 2022 sehingga diperoleh keyakinan bahwa jembatan berada dalam keadaan aman terhadap pemakai jalan/jembatan dan juga dimaksudkan untuk mengamankan nilai investasi / aset dari jembatan tersebut, serta melakukan pemutakhiran database jembatan sesuai dengan pedoman terbaru.

Kegiatan perencanaan diperlukan untuk mendapatkan pemeriksaan yang aman, efisien, dan hemat biaya meliputi:

- a) Penentuan jenis dan metode untuk melaksanakan pemeriksaan dan penyiapan peralatan pendukung pemeriksaan;
- b) Pemilihan Tim Inspektur Jembatan, yang mencakup Ketua Tim yang memenuhi syarat di lapangan untuk semua Pemeriksaan Inventarisasi dan Pemeriksaan Detail;
- c) Evaluasi kegiatan yang diperlukan (misalnya, pengujian tidak merusak, pengendalian lalu lintas termasuk penggunaan penanda, utilitas, ruang terbatas/tertutup, izin, bahan berbahaya, cat timbal, dan lain sebagainya)
- d) Penetapan jadwal yang mencakup durasi pemeriksaan.

Lokasi pekerjaan Survey Kondisi Jembatan ini terletak di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Lokasi sebanyak ± 358 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan) titik jembatan.

Semarang, 2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPkom)

Pekerjaan

Survey Kondisi Jembatan III & IV


M. TEQI WIJAYA. ST. MT 14